



BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

IM.0003.1.2022.GŁ

Myszków, dnia 10.01.2022 r.

Sz. P.

Tomasz Załęcki

**Radny Rady Miasta Myszkowa
w miejscu**

Dotyczy: Interpelacji z dnia 27.12.2021 w sprawie uszczegółowieniu wydatków z budżetu miasta Myszkowa na budowę mostów w roku 2022r

W odpowiedzi na Pana interpelację z dn.27.12.2021 dotyczącą uszczegółowienia wydatków na budowę mostów informuję, o przewidywanych planowanych kosztach robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: **„Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie”**:

1) W trakcie realizacji robót budowlanych:

- Most w ulicy Świerkowej 850 000,00 zł brutto – na podstawie umowy nr ZP.272.18.2021.PZ z dn. 25.08.2021
- Most w ulicy Mrzygłodzkiej 2 084 300,00 zł brutto – na podstawie umowy nr ZP.272.24.2021 z dn. 29.10.2021r

2) Planowane do udzielenia zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych:

- Most w ulicy Wierzbowej 930 tys. zł – koszt szacunkowy
- Most w ulicy Waryńskiego 1 540-tys. zł – koszt szacunkowy

3) Oceny i zalecenia z ostatnich przeglądów technicznych dla mostów wymienionych w interpelacji:

- most ul. Świerkowa (trwa budowa nowego mostu). Ocena obiektu z przeglądu z 2020 roku, średnia ocena obiektu mostowego: 2,04 (skala 0-5), ocena całego obiektu 1,25 (skala 0-5), stwierdzono uszkodzenia zagrażające ruchowi drogowemu. Wnioski wykonawcy przeglądu: Obiekt w złym stanie technicznym. Należy zwrócić uwagę na zły stan techniczny podpór, konstrukcji stalowej (rozległa i głęboka korozja) oraz brak właściwego zakotwienia balustrad (balustrady w części ruchome – chwieją się). Konieczna natychmiastowa naprawa. W trybie awaryjnym ograniczyć tonaż oraz oznakować obiekt.
- most ul. Waryńskiego – nad potokiem Leśniówka (Czarna Struga). Ocena obiektu z przeglądu z 2021 roku, średnia ocena obiektu mostowego: 2,23 (skala 0-5), ocena całego obiektu 2,23 (skala 0-5), stwierdzono uszkodzenia zagrażające ruchowi publicznemu. Wnioski wykonawcy przeglądu: Stan techniczny oraz parametry balustrady nie spełniają obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Wpł. do DR 10.01.2022r. Celina Adamska

- kładka ul. Wierzbowa – obiekt wyłączony z eksploatacji
- most ul. Mrzygłodzka – obiekt wyłączony z eksploatacji

Skala i kryteria oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich

Ocena	Stan	Opis stanu elementu
5	odpowiedni	bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu
4	zadowalający	wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny
3	niepokojący	wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji
2	niedostateczny	wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy
1	przedawaryjny	wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową
0	awaryjny	uległ zniszczeniu lub przestał istnieć

4) W nawiązaniu do odpowiedzi na Pańską interpelację z dn. 26.01.2021 przypominamy iż ulica Waryńskiego krzyżuje się z dwoma ciekami wodnymi. Nad ciekim Leśniówka (Czarna Struga) przebiega most, który przeznaczony jest do odbudowy, natomiast nad Potokiem Parkoszowickim występuje przepust pod drogą.

BURMISTRZ
Włodzisław Żak